
附件2

高雄醫學大學 114-1 校園緊急呼救及警報系統測試暨反偷拍檢測紀錄

主辦單位：學務處校安中心	
日期：114 年 10 月 2 日上午 09 時	地點：國研大樓穿堂
活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影	
 	
參與人員合影	
測試地點：國研大樓北側逃生門	
  	
所見事實：外面 2 樓樓梯上去有安全門管制，但裡面 2 樓僅欄杆容易攀爬而上，建議加蓋防護網。 測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、蕭登倨校安、劉允文校安、黃建嘉校安、曾雪兒同學及廠商代表	

測試地點：濟世大樓 B2 緊急求救鈴





所見事實：報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊及校安中心值勤校安並於 3 分鐘內到達現場

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、劉秦豪校安曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：濟世大樓 B2 廁所緊急求救鈴





所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。反偷拍檢測無發現。

測試人員: 張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、蕭登倨校安、劉允文校安、黃建嘉校安、曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：濟世大樓第地下 2 樓樂器室求救鈴






所見事實：警報器正常、警示燈亮、警衛室跑馬燈無訊號顯示，負責廠商立即改善。另反偷拍檢測無發現。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、蕭登倨校安、劉允文校安、黃建嘉校安、曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：勵學大樓地下 1 樓桌球室及女廁求救鈴





所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。求救鈴位置容易被誤認電燈開關誤按，請將按鈕加蓋或標示清楚。反偷拍檢測無發現。

測試人員：劉誌英小隊長、林志忠先生、蕭登倨校安、劉允文校安、黃建嘉校安、曾雪兒同學及廠商代表