附件2

高雄醫學大學 114-2 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處校安中心	
日期：115 年 3 月 19 日上午 10 時	地點：國研大樓穿堂
活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影	





參與人員合影

測試地點：濟世大樓 B2 管樂社緊急求救鈴





所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、及廠商代表

測試地點：濟世大樓 B2 男女廁所緊急求救鈴





所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、男女同學及廠商代表

測試地點：濟世大樓 B1 社團教室





所見事實：B1 社團教室南面走道監視器無法監視到，請規劃無法監視之處。部分社團教室鑰匙放在門口明顯處有安全疑慮。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、及廠商代表


測試地點：緊急呼救系統編號:2(東側門草坪)





所見事實：報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊且於三分鐘內到達現場
測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、及廠商代表


測試地點：國研 B1 西側女廁及多功能廁所求救鈴





所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。
測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、及廠商代表

測試地點：國研 B2 多功能廁所





所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、及廠商代表

測試地點：國研 B2 求救鈴





所見事實：近電梯警報器不響待檢修。另近 A 廳入口警報器燈亮、有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、黃建嘉校安、及廠商代表