

高雄醫學大學 111-1 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：111 年 9 月 22 日上午 09 時

地點：第一教學大樓前

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影


測試地點：緊急呼救系統編號:4(地下停車場出入口)



所見事實：警報器音量太小、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、2 位打球同學

測試地點：地下停車場 B2F-5 緊急呼叫系統



所見事實：警報器音量太小、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：劉誌英、張松山

測試地點：地下停車場 B2F-8 緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：林英助、張松山

測試地點：地下停車場 B3F-8 緊急呼叫系統



所見事實：警報器音量太小、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：郭添漢、張松山

測試地點：地下停車場 B1F-9 緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：第一教學大樓 4F 女廁緊急呼救系統



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐
警隊。

測試人員：李宗勳

測試地點：濟世大樓 B2F 女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐
警隊。

測試人員：楊芳宜

測試地點：濟世大樓 8F 女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐警隊。

測試人員：林錦宏

測試地點：綜合球場女廁所



所見事實：警報器正常、警示燈亮、無訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、許雪蓮

測試地點：綜合球場男廁所



所見事實：警報器正常、警示燈亮、無訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山

測試地點：緊急呼救系統編號:1(大講堂外)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：洪明賢、張善翔

測試地點：緊急呼救系統編號:2(東側門)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：許利裕、林志忠、許雪蓮、張松山