

# 高雄醫學大學 109-1 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：109 年 9 月 10 日上午 09 時

地點：第一教學大樓前

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：緊急呼救系統編號:4(地下停車場出入口)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、

且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、陳信福、劉誌英、鄭啟清

測試地點：緊急呼救系統編號:5(醫研大樓旁)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
且有訊號傳至駐警隊。

09:19 測試 09:20 警衛隊人  
員到達。

測試人員：陳信福、鄭啟清

測試地點：地下停車場 B1F 緊急求救鈴



所見事實：無訊號傳至駐警隊，警報器  
正常。

測試人員：張松山、陳信福

測試地點：地下停車場 B1F 無障礙廁所



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：張松山、劉銻英、鄭啟清



測試地點：濟世大樓 10F 校園緊急呼叫鈕



所見事實：警報器正常、訊號傳至駐警隊。

測試人員：陳巽瑋

測試地點：濟世大樓 9F 女廁所



所見事實：警報器正常、訊號傳至駐警隊。

測試人員：陳巽瑋

測試地點：勵學大學 1F 半女廁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器正常。

測試人員：許沛鈞同學

測試地點：第一教學大樓頂樓北側門禁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：劉銑英

測試地點：第一教學大樓五樓女廁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：許馨元

測試地點：綜合實驗大樓 6F 樓頂



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：林遠建

測試地點：綜合實驗大樓 5F 女廁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常(無簡訊)。

測試人員：林遠建

測試地點：國研大樓 12F 男廁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：劉銑英

測試地點：國研大樓頂樓西側門禁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：王占魁

測試地點：醫研大樓 1 樓女廁所



所見事實：故障(現場警鈴聲沒響)。

測試人員：劉銜英

測試地點：醫研大樓 1 樓無障礙廁所



所見事實：故障(現場警鈴聲沒響)。

測試人員：鄭啟清

測試地點：醫研大樓頂樓門禁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：劉銜英、鄭啟清



測試地點：舊一棟東側男廁所



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：鄭啟清

測試地點：舊二棟東側廁所



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：劉銜英

測試地點：宿舍 A 館 1 樓多功能廁所



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：陳怡潔同學

測試地點：宿舍 A 館頂樓門禁



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器  
正常。

測試人員：陳信福

測試地點：綜合球場廁所



所見事實：無訊號傳至駐警隊，警報器  
未響，沒電源。

測試人員：廠商代表