

高雄醫學大學 109-2 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：110 年 2 月 26 日上午 09 時

地點：第一教學大樓前

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：緊急呼救系統編號:4(地下停車場出入口)



所見事實：警報器正常(使用閃光喇叭聲音較小)、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、陳信福

測試地點：地下停車場 B1F-9 緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、陳信福、劉鈺英

測試地點：地下停車場 B3F-6 緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：地下停車場 B1F-6 緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、陳信福、劉鈺英

測試地點：緊急呼救系統編號:5(醫研大樓旁)



所見事實：警報器正常(使用震撼喇叭

聲音響亮大聲)、警示燈

亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、陳信福

測試地點：醫研大樓 1F 西側男廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐

警隊。

測試人員：林志忠

測試地點：第一教學大樓 12F 女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐

警隊。

測試人員：產學處呂明姍小姐

測試地點：濟世大樓 B2F 女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐警隊。

測試人員：職治系 107 級陳以庭同學

測試地點：緊急呼救系統編號:1(大講堂外)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。
09：53 測試 09：54 警衛隊人員到達。

測試人員：醫化系 109 級鄭郁臻、連嘉珣、何青惠、張雅盈同學及張松山、劉鈺英

測試地點：綜合實驗大樓 6F 樓頂



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器正常(無簡訊)。

測試人員：解剖學科林遠建

測試地點：舊一棟 1F 東側友善廁所女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：解剖學科張羸雙

測試地點：國研大樓 1F 西側女廁緊急求救鈴



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器
正常。

測試人員：護理系 108 級施孟君同學

測試地點：勵學大樓 1F 半女廁緊急求救鈴



所見事實：有訊號傳至駐警隊且警報器
正常。

測試人員：醫學系 107 級林筱雙同學