

# 高雄醫學大學 110-1 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：110 年 9 月 24 日上午 09 時

地點：第一教學大樓前

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：緊急呼救系統編號:4(地下停車場出入口)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：汪宜霏、林昭宏、張松山

測試地點：地下停車場 B2F-4 緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：汪宜霈、林昭宏、張松山

測試地點：醫研大樓 1F 西側男廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
無訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：綜合球場廁所



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
無訊號傳至駐警隊。

測試人員：吳登強、張松山、林志忠

測試地點：濟世大樓 B1F 走廊緊急呼救系統



所見事實：無故拆除。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：濟世大樓 B2F 走廊緊急呼救系統



所見事實：無故拆除。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：濟世大樓 B2F 女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐  
警隊。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：緊急呼救系統編號:1(大講堂外)



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：勵學大樓 B1F 女廁緊急求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠