

# 高雄醫學大學 110-2 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：111 年 2 月 22 日上午 09 時

地點：第一教學大樓前

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：綜合球場女廁



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
無訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林翀、林志忠

**測試地點：地下停車場 B3F-8 緊急呼叫系統**



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
無訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、劉銑英、林志忠

**測試地點：地下停車場 B1F 女廁**



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠

**測試地點：地下停車場 B1F-9 緊急呼叫系統**



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠、張淑玲(檢驗醫學部)

**測試地點：第一教學大樓 4F 男廁緊急求救鈴**



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、李宗勳

**測試地點：第一教學大樓 5F 女廁緊急求救鈴**



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、胡純雅、許馨元

**測試地點：濟世大樓 B2F 走廊緊急呼救系統**



所見事實：警報器正常、無訊號傳至駐  
警隊、缺告示牌。

測試人員：張松山、林志忠、劉大澤(醫檢系)



**測試地點：濟世大樓 B2F 女廁緊急求救鈴**



所見事實：警報器正常、警示燈亮、  
有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、劉銜英、林志忠

**測試地點：濟世大樓 B1F 走廊緊急呼救系統**



所見事實：警報器正常、無訊號傳至駐  
警隊、缺告示牌。

測試人員：張松山、張君萍(醫化系)、黃祉毓(護理系)

**測試地點：校園緊急呼救系統編號:2(東側門草坪)**



所見事實：警報器正常、有訊號傳至駐  
警隊。

測試人員：張松山、黃瑀宸(牙醫系 5 年級)

### 濟世大樓 B2F 走廊



所見事實：討論調整監視器角度。

勘查人員：張松山、林翀、劉銑英、黃嘉偉(廠商)

### 濟世大樓 B1F 走廊



所見事實：討論調整監視器角度或加裝。

勘查人員：張松山、林翀、劉銑英、林志忠、黃嘉偉(廠商)