

高雄醫學大學 112-1 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：112 年 9 月 26 日上午 09 時

地點：國研大樓穿堂

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：緊急呼救系統編號:2(東側門)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、牙醫系蔡昕樺、徐嘉澤同學、林志忠、許雪蓮、劉誌英

測試地點：國研大樓 B2 國際會議中心外圍



所見事實：警報器不足，建議再加裝
一處緊急求助鈴及標示牌

測試人員：張松山

測試地點：國研大樓 B2 殘障廁所緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、許雪蓮

測試地點：舊二棟 1F 男廁緊急呼叫系統



所見事實：報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山

測試地點：濟世大樓 B2 女廁緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、有訊號傳至
駐警隊。

測試人員：林志忠、許雪蓮

測試地點：濟世大樓 B2、B1 社團辦公室走道



所見事實：緊急求助鈴按鈕建議加裝
標示牌。

測試人員：張松山、林志忠、劉誌英