

高雄醫學大學 112-2 校園緊急呼救及警報系統測試紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：113 年 3 月 15 日上午 09 時

地點：國研大樓穿堂

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：濟世大樓 B1 社團辦公室走道濟世大樓 B1 社團活動區



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、劉益全、林志忠

測試地點：濟世大樓 B1 緊急出口



所見事實：緊急出口鐵捲門關閉，建議開啟

測試人員：張松山

測試地點：濟世大樓 B1 女廁緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：林志忠、劉佳吟同學、張松山

測試地點：濟世大樓 B2 女廁緊急呼叫系統



所見事實：報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：林志忠、劉佳吟同學、張松山

測試地點：濟世大樓 B2-207 社團辦公室



所見事實：無巡查箱及警報器不足，
建議增加巡邏點及再加裝
一處緊急求助鈴及標示牌

測試人員：林志忠、劉佳吟同學

測試地點：緊急呼救系統編號:2(東側門)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠、劉佳吟同學

測試地點：舊二棟 1F 男廁緊急呼叫系統



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、林志忠

測試地點：勵學大樓 B1 桌球室



所見事實：警報器不足，建議加裝一處緊急求助鈴及標示牌

測試人員：張松山、林志忠、劉佳吟同學

測試地點：勵學大樓 B1 桌球室



所見事實：警報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：張松山、劉佳吟同學、林志忠

測試地點：教學大樓 B2 貴賓室外



所見事實：警報器不足，建議加裝一處緊急求助鈴及標示牌

測試人員：郭添漢

測試地點：緊急呼救系統編號:5(醫研大樓外)



所見事實：警報器正常、警示燈亮、
且有訊號傳至駐警隊。

測試人員：劉益全、林志忠、劉佳吟同學、張松山

測試地點：醫研大樓一B男廁與女廁緊急呼救系統



所見事實：目前施工中，警報器無法正
常操作，建議施工完成後再
行補測試。

測試人員：張松山、林志忠、劉佳吟同學