


高雄醫學大學 113-2 校園緊急呼救及警報系統測試暨反偷拍檢測紀錄

主辦單位：學務處軍訓室

日期：113 年 9 月 27 日上午 09 時

地點：國研大樓穿堂

活動內容：校園緊急呼救及警報系統測試說明及合影



參與人員合影

測試地點：綜合實驗大樓前 1 號求救柱



所見事實：報器正常、警示燈亮、且有訊號傳至駐警隊及校安中值勤校安並於 3 分鐘內到達現場


測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：綜合實驗大樓 1 樓女廁求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。反偷拍檢測無發現。
測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：第二棟紀念樓 2 樓女廁求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。反偷拍檢測無發現。
測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：濟世大樓第地下 2 樓樂器室求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。反偷拍檢測無發現。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表


測試地點：濟世大樓第地下 2 樓室內及女廁求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。求救鈴標示牌位置在部份地區未能看見，請調整或增列標示牌。反偷拍檢測無發現。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表


測試地點：勵學大樓地下 1 樓桌球室及女廁求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。反偷拍檢測無發現。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表

測試地點：第一教學大樓第地下 2 樓女廁求救鈴



所見事實：警報器正常、警示燈亮、有訊號傳至駐警隊。反偷拍檢測無發現。

測試人員：張松山主任、劉誌英小隊長、林志忠先生、張峻碩、王天韻、曾雪兒同學及廠商代表