

營業遊覽車以監理服務APP或掃描QR Code揭露車輛資訊功能

搭乘遊覽車乘客，可利用行動裝置掃描車上QR Code取得遊覽車相關資訊

查詢方式一：掃描遊覽車上QR Code

掃描QR Code



顯示靜態/動態資訊

監理服務

遊覽車車輛資訊

行車速度：無異常
當日累計駕車時間：16分
禁行路段：無

公司名稱：通運有限公司
車牌號碼：201003
出廠年份：201003
廠牌：TOYOTA
座位數：21
是否逾期檢驗：無
馬力：110.0kw
車輛性能：扭力：397N·m
排氣量：4009cc
剎車系統：1. ABS (防鎖死煞車系統)
安全設備：2. 排氣剎車
評鑑年度：104
公司評鑑：
• 車輛配備輔助煞車系統，在長下坡行駛時，有較佳的減速能力及轉彎操控性。
• 車輛配備有安全設備，可增加行車穩定及安全性。
• 較大的車輛馬力及扭力，會有較佳的加速性及爬坡性能。

靜態資訊項目：

1. 公司名稱、出廠年份、車牌號碼、及廠牌等。
2. 是否逾期檢驗。
3. 業者評鑑列等。
4. 車輛性能輔助煞車系統等車輛安全設備。

動態資訊項目：

1. 行駛速度。
2. 當日累計駕車時間。
3. 進入禁行路段。

若有速度異常、駕車時間異常及進入禁行路段情形發生時，會以紅色字幕顯示以提醒。

查詢方式二：使用監理服務APP

ios: APP store

Android: play 商店

不在車上的親友

監理服務APP

// 遊覽車車輛資訊



顯示靜態/動態資訊

監理服務

遊覽車車輛資訊

行車速度：無異常
當日累計駕車時間：16分
禁行路段：無

公司名稱 飛龍國際通運有限公司
車牌號碼 951-CC
出廠年份 201003
廠牌 TOYOTA
座位數 21
是否逾期檢驗 無
車軸性能 馬力：110.0kw
扭力：397N-m
排氣量：4009cc
剎車系統 1. ABS (防鎖死煞車系統)
安全設備 2. 排氣剎車
評鑑年度 104
公司評鑑 丙

- 車輛配備輔助煞車系統，在長下坡行駛時，有較佳的減速能力及轉彎操控性。
- 車輛配備有安全設備，可增加行車穩定及安全性。
- 較大的車輛馬力及扭力，會有較佳的加速性及爬坡性能。

洽遊覽車公司取得密碼

輸入密碼處

監理服務網

遊覽車車輛資訊

行車速度：無異常
當日累計駕車時間：16分
禁行路段：無

密碼 查詢 請輸入

密碼取得動態資訊

公司名稱 通運有限公司
車牌號碼
出廠年份 201003
廠牌 TOYOTA
座位數 21
是否逾期檢驗 無
馬力：110.0kw
車軸性能 扭力：397N-m

點選『遊覽車車輛資訊』
→ 輸入車號