

高雄醫學大學飲水機細菌檢查未合格報告表

檢查日期	地點位置	大腸桿菌群	總生菌數(1ml)	檢驗結果	廠商複驗日期	複驗日期	複驗結果
110.03.17	宿舍大樓十樓(II)	—	>100	待改善	110.04.15	110.12.22	合格
110.03.17	宿舍大樓十一樓(I)	—	>100	待改善	110.04.15	110.12.22	合格
110.03.17	宿舍大樓十二樓(II)	—	>100	待改善	110.04.15	110.12.22	合格
110.03.17	宿舍大樓十三樓(I)	—	>100	待改善	110.04.15	110.12.22	合格
110.03.17	宿舍大樓十三樓(II)	—	>100	待改善	110.04.15	110.12.22	合格
110.03.17	國際大樓三樓	—	>100	待改善	110.04.15	110.08.25	合格
110.04.21	宿舍大樓四樓(I)	—	> 100	待改善	110.05.11	110.12.22	合格
110.04.21	宿舍大樓五樓(II)	—	> 100	待改善	110.05.11	110.12.22	合格
110.04.21	教學大樓一樓(北)	—	> 100	待改善	110.05.11	110.07.14	合格
110.04.21	宿舍大樓二樓(I)	—	>100	待改善	110.05.11	110.12.22	合格
110.05.21	綜合大樓 6 樓	—	> 100	待改善	110.07.09	110.09.22	合格
110.07.14	教學大樓十二樓	—	> 100	待改善	110.08.23	110.10.19	合格
110.08.25	國際大樓九樓 (A, 東)	—	> 100	待改善	110.09.30	110.11.23	待改善
110.08.25	國際大樓九樓 (B, 西)	—	> 100	待改善	110.09.30	110.11.23	合格





110.09.22	第一棟1樓	—	> 100	待改善	110.11.13	110.12.22	合格
110.09.22	圖書館1樓(後)	—	> 100	待改善	110.11.13	110.12.22	合格

檢查員：



檢查單位主管：



合格 台數：15	衛保組存查 經辦人： 	單位主管： 
不合格 台數：1	總務處營繕組 經辦人：  駱路政 處理	單位主管：  110.12.29

說明：生飲用水：1. 生菌數每 1ml 不得超出 100 個。

2. 大腸桿菌群 - 不得超出 6.0 MPN/100 ml。

保存期限：1 年